MAIRIE DE PARIS
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
CIRCONSCRIPTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
du 20ème arrondissement
42 rue des Maronites - 75020 PARIS
Tél. : 01 40 33 53 53
Fax : 01 40 33 53 51

Paris, le 22 Octobre 2010

Responsable de la Section Bâtiments
M. Gérard DARCY
Tél. : 01 40 33 53 42

COMPTE-RENDU
mis à jour à la suite de la Visite d'Architecture
du 24 septembre 2010

Ecole Maternelle
91 rue de la Réunion
75020 PARIS

Participants :

NOMS	QUALITE
M. DARCY	Responsable de la Section Bâtiments à la CAS/20
Mme ZELADA	CAS/20
M. PERRODOUX	Technicien supérieur SLA/20
M. MERAT MEDIANO	Agent de maîtrise SLA/20
M. VEGNADUZZO	Agent de maîtrise Atelier SLA/20
M. LE BARS	Chargé de mission Mairie du 20ème arr.
Mme LOUBIERE	Directrice de l'école

Le responsable de la section bâtiments

Gérard DARCY

La chef de la circonscription

Marie-Hélène RIGLET

Toute l'info sur la ville !
paris info Le 3975 Paris.fr
*Coût d'un appel local à partir d'un poste fixe sauf tarif propre à votre opérateur

Ecole : maternelle 91 rue de la Réunion, Paris 20ème **Date de la VA : 24/09/10**

SUITES DONNEES

RECENSEMENT	N° GO	A LA CHARGE DE ATELIER	A LA CHARGE DE AUTRES	ETUDE ET CHIFFRAGE PAR SLA
I - RAPPEL PROGRAMME ANNEE 2010				
Pose couvertine fait	200903303			
Remplacement dalles faux-plafonds fait	200902231			
II - PROPOSITION PROGRAMME ANNEE 2011				
NEANT				
III - ENTRETIEN FONCIER - GROSSES REPARATIONS				
Modernisation étanchéité terrasse partie haute toiture zinc et fuites constatées cl 3				DDSLA
Infiltrations d'eau sur façade école Via France habitation				CAS/France hab
Plan climat				X
IV - SECURITE (DATE DE DERNIERE VISITE) : 12/02/09 proche 2013				
Points 1, 2, 4 fait				
Point 3 (BAES) + réglage des désenfumages		X		
Point 5 a			DIRECTRICE	
et 5 b (signalétique sur armoire derrière loge)				SLA
Levée de réserve électriques (+ éclairage tableau classe 5 à financer) prévu fin 2010				SLA
V - AMELIORATIONS				
Réfection des peintures de l'école (après plan climat)	200903468			X
Entretien pergola cour et pose treille (SLA nous confirme solidité et DEVE associée au projet)				SLA/DEVE
Réfection partielle sol de cour (proche porte accès et proche sol souple)				DDSLA
Plaques de bois sur grille cour à remplacer par tôle perforée et révision portail cour				DDSLA
VI - ENTRETIEN ET PETITES AMELIORATIONS				
Vérification et entretien des VMC			STEGC (régie)	
Pose étagère en hauteur en classe 2 (sur modèle classe 3, voir directrice)			FACTOS	
Calfeutrement haut porte classe 1 vers cour			FACTOS	
Peinture sous fenêtres 1er étage et classe 5 mur proche kitchenette loge		X GC		
Changer anti-pinces doigts porte rez-de- chaussée accès cour		X		
Peinture locaux proches nouveau BEC			CDE	
Atelier pour mémoire : dépose crémone pompiers sur 2ème issue de secours dortoir et repose nouvelle		X		